

Erläuterungen zur Teilsanierung Spycher 2021

Die Pflege, aber auch die Erneuerung der Immobilien der Kirche dienen der Werterhaltung des Kirchengutes. Letztmals vor rund 15 Jahren wurden grössere Bautätigkeiten an unserem Spycher vorgenommen. Auf Grund natürlicher Abnutzung und Alterung sind in der Grobübersicht folgende Bautätigkeiten geplant.

Aussen

- Diverse Sträucherrückschnitte am Gebäude um Einwuchs vorzubeugen
- Malerarbeiten an Fassade und Fensterläden
- Verschliessen von diversen Wandöffnungen
- Reparatur der Türe zum Keller
- Schützen/ Ersetzen von Holzkonstruktionen

Dachboden/ Laube

- Behandlung von holzwurmbefallenen Balken
- Befestigen/ schützen/ ersetzen von Holzkonstruktionen

Keller/ Raum OG (nicht ausgebaut)

- Verschliessen von diversen Wandöffnungen
- Befestigen/ schützen/ ersetzen von Holzkonstruktionen

Raum EG (ausgebaut)

- Malerarbeiten an Wänden und Decke
- Erneuerung und Anpassung des Laminatbodens
- Montage einer Infrarotheizung für schnelles Erwärmen des Raumes

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund 22`850 CHF und basieren auf Unternehmer-Offerten sowie Schätzungen von Fachleuten.

Die Landeskirche wurde erfolglos um finanzielle Unterstützung angefragt.

Die Kirchenpflege beantragt, unter Einberechnung einer Kostenreserve für Unvorhergesehenes, einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 25`000 CHF

